

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Сальске (Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске)

Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, 67

ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001, ОКПО 76928519

Адрес места осуществления деятельности: 347570, Россия, Ростовская область, Песчанокопский район, село Песчанокопское, ул. Суворова, 10

тел. 8(86372) 5-61-67, факс. 8(86372) 5-61-67. E-mail: sal@donses.ru

Уникальный номер записи

Об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.511970

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 10.06.2016 г.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23-1-1306.2-В от 15.09.2023

**1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика:** МУП КХ Песчанокопского района, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Ленина, 114  
ИНН 6127010900, ОГРН 1056127003613

**2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации):** МУП КХ Песчанокопского района, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Ленина, 114

**3. Место отбора проб (образцов), его адрес:** МУП КХ Песчанокопского района, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная Поляна: скважина №42, северо-восточная окраина (ул. Крестьянская, 28-а), левобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон), скважина №2980, юго-восточная окраина (ул. Первомайская, 2а), правобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон), скважина №5592, северная окраина (ул. Северная, 9-315 м на север), левобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон), скважина №6518, центральная часть (ул. Школьная, 3), левобережная II надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон), скважина №7541, центральная часть (Школьная площадь, 111), левобережная II надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон), скважина №7951, юго-западная окраина (ул. Заречная, 44), левобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон), скважина №8517, южная окраина (ул. Садовая), правобережный склон долины р. Егорлык правый склон б. Баранчук (бассейн р. Маныч, р. Дон), скважина №8518, западная окраина (пер. Западный, 9а), левобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон).

**4. Наименование образца испытаний и его характеристики:** вода источников централизованного водоснабжения  
вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке:-  
вид упаковки пробы (образца):-  
объем, масса пробы (образца):-  
дата изготовления (розлива):-  
объем, номер партии:-  
срок годности:-

**5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):** -

**6. Протокол (акт) приема проб (образцов) № 09.6-06/1571.2 от 05.09.2023**

**Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов):**

**Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб образцов):**  
Курьянов В.В., главный инженер МУП КХ Песчанокопского района

**Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ:** 14 час 00 мин 05.09.2023

**Условия транспортирования пробы (образцов):** автотранспортом заказчика

**Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-**

**7. Цель проведения испытаний:** Производственный контроль, заявление на проведение работ вх. №26-01-24/1389 от 28.08.2023

**8. Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора и доставки несет заказчик

**9. Документы, устанавливающие методику отбора проб:** -

**10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:-**

Код образца (пробы): 050923Б1306.2-В.1-8

Общее количество страниц: 3

Страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске



11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

12. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которые применялись при отборе проб и проведении исследований (испытаний):

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	номер	Срок поверки / аттестации
pH метр рН-150МИ, инв. 1412040324, (зав. №2238), 2012	№С-ВР/10-05-2023/244531971	от 10.05.2023 до 09.05.2024
Весы Масса ВК-150.1, инв. №1411030333, (зав. 044055), 2020	№С-ВР/15-09-2022/187379054	от 15.09.2022 до 14.09.2023
Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. №б/н, (зав. №8203), 1981	№ ь-9101156	от 20.10.2022 до 19.10.2024
Термометр технический стеклянный типа ТТ, инв. №б/н, (зав. №458), 1973	№ 04.130220.20	от 22.10.2020 до 21.10.2023

### 13. Результаты испытаний:

№ п / п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
<p align="center"><b>Микробиологические исследования (испытания)</b></p> <p align="right">Код образца (пробы): 050923Б1306.2-В.1-8 № протокола испытаний: 23-1-1306.2-В</p> <p>Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний): «05» сентября 2023г. 14 час. 20 мин. – «08» сентября 2023г. 14 час 20 мин.</p>				
Точка отбора проб: МУП КХ Песчанокотского района, с. Красная Поляна				
скважина №42, северо-восточная окраина (ул. Крестьянская, 28-а), левобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон)			Код: 050923Б1306.2-В.1	
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
скважина №2980, юго-восточная окраина (ул. Первомайская, 2а), правобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон)			Код: 050923Б1306.2-В.2	
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
скважина №5592, северная окраина (ул. Северная, 9-315 м на север), левобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон)			Код: 050923Б1306.2-В.3	
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
скважина №6518, центральная часть (ул. Школьная, 3), левобережная II надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон)			Код: 050923Б1306.2-В.4	
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
скважина №7541, центральная часть (Школьная площадь, 111), левобережная II надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон)			Код: 050923Б1306.2-В.5	
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
<p>Код образца (пробы): 050923Б1306.2-В.1-8</p> <p align="right">Общее количество страниц: 3      Страница 2</p>				

№ п /	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
скважина №7951, юго-западная окраина (ул. Заречная, 44), левобережная I надпойменная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон),				Код: 050923Б1306.2-В.6
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно- паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
скважина №8517, южная окраина (ул. Садовая), правобережный склон долины р. Егорлык правый склон б. Баранчук (бассейн р. Маныч, р. Дон)				Код: 050923Б1306.2-В.7
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно- паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
скважина №8518, западная окраина (пер. Западный, 9а), левобережная терраса р. Егорлык (бассейн р. Маныч, р. Дон)				Код: 050923Б1306.2-В.8
1	Энтерококки	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04 приложение 5 Санитарно-микробиологический и санитарно- паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
<p>1 мл = 1 см<sup>3</sup></p> <p>Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец</p> <p>Ответственный за оформление данного протокола:  пом. врача по ОГ Хребтова И.В. (подпись)</p> <p>Заведующий отделом лабораторного обеспечения, руководитель ИЛЦ:  Остапенко И.И. (подпись)</p>				
Код образца (пробы): 050923Б1306.2-В.1-8				Общее количество страниц: 3      Страница 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске